

Số: 969 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 08 tháng 8 năm 2023

HÒA TỐC

QUYẾT ĐỊNH

Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó, khắc phục đối với công trình hồ chứa nước Đắk N'ting xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong; công trình đường Hồ Chí Minh tại Km1.900+350, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa; sạt trượt khu vực bon Bu Krắc và bon Bu Prăng 1A xã Quảng Trục, huyện Tuy Đức

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Bộ Giao thông Vận tải về việc Quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ và Thông tư số 43/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT ngày 11 tháng 01 năm 2019;

Theo đề nghị của Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tại Tờ trình số 315 /TTr-PCTT ngày 08 tháng 8 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó, khắc phục đối với công trình hồ chứa nước Đắk N'ting xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong; công trình đường Hồ Chí Minh tại Km1.900+350, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa; sạt trượt khu vực Bon Bu Krắc và Bon Bu Prăng 1A xã Quảng Trục, huyện Tuy Đức do mưa lũ kéo dài gây ra, với các nội dung như sau:

1. Diễn biến, phạm vi ảnh hưởng của thiên tai

1.1. Đối với khu vực công trình hồ chứa nước Đắk N'ting xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong

a) Diễn biến thiên tai: Từ ngày 28/7-06/8/2023, trên địa bàn tỉnh liên tục xuất hiện mưa vừa, mưa to, mưa rất to và kéo dài. Tổng lượng mưa đo được tại trạm Đăk Ha gần khu vực thiên tai là 396mm. Riêng ngày 30/7/2023, lượng mưa rất lớn, đạt 134mm. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, ngày 01/8/2023 phía đồi bên vai phải đập đất hồ chứa nước Đăk N'Ting, xã Quảng Sơn, huyện Đăk Glong xuất hiện cung trượt lớn kéo dài khoảng 400 m từ hạ lưu tràn tới cống thoát nước số 01 đường tránh ngập, chiều cao cung trượt khoảng 30 m. Với ảnh hưởng của cung trượt này, áp lực đất bên phía đồi vai phải công trình tác động lớn gây dịch chuyển bề mặt cầu qua tràn theo phương ngang; gây nứt vỡ bê tông mặt cầu, đường đỉnh đập và 02 bên mái gia cố thượng hạ đập.

Những ngày tiếp theo cung trượt tiếp tục mở rộng, kéo dài và xuất hiện thêm nhiều vết nứt tại mái đồi nằm trong cung trượt, làm tiếp tục dịch chuyển bề mặt cầu tràn, các vết nứt trên mái thượng hạ lưu, đường đỉnh đập kéo dài và mở rộng hơn. Đến ngày 6/8/2023, vết nứt cung trượt lớn nhất 30cm, độ sụt đất tại một số vị trí sâu đến 60cm; làm dịch chuyển cầu tràn về phía đập đất lên 63cm; gây mất ổn định công trình, an toàn đập và vùng hạ du.

b) Phạm vi ảnh hưởng thiên tai: Tình huống thiên tai tại điểm a khoản 1 Điều này gây ảnh hưởng, đe dọa trực tiếp đến an toàn công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông và tính mạng, tài sản của nhiều hộ dân xung quanh và phía hạ du công trình Hồ chứa nước Đăk N'ting.

1.2. Đối với công trình đường Hồ Chí Minh tại Km1.900+350, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa

a) Diễn biến thiên tai: Từ ngày 28/7-06/8/2023, trên địa bàn tỉnh liên tục xuất hiện mưa vừa, mưa to, mưa rất to và kéo dài. Tổng lượng mưa đo được tại trạm Quảng Thành gần khu vực thiên tai là 472mm. Riêng ngày 30/7/2023, lượng mưa rất lớn, đạt 200,2mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài; ngày 02/8/2023 trên tuyến đường Hồ Chí Minh tại Km1.900+350 đã xuất hiện các vết nứt rộng từ 01cm đến 10cm, có chiều dài ảnh hưởng khoảng 200m trong phạm vi đoạn tuyến từ Km1.900+350 đến Km1.900+650.

Những ngày tiếp theo các vết nứt tiếp tục mở rộng, kéo dài. Đến ngày 7/8/2023, diễn biến các vết nứt gãy, sạt trượt hết sức phức tạp, chiều dài lớn nhất khoảng 40m, chiều sâu khoảng 4,5m; gây mất ổn định kết cấu hạ tầng giao thông, ảnh hưởng lớn đến hoạt động tham gia giao thông tại khu vực, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng và tài sản các hộ dân xung quanh.

b) Phạm vi ảnh hưởng thiên tai: Phạm vi ảnh hưởng trực tiếp đến công trình hạ tầng giao thông, hoạt động tham gia giao thông và tính mạng, tài sản của 16 hộ dân, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa

1.3. Đối với khu vực sạt trượt Bon Bu Krắc và Bon Bu Prăng 1A xã Quảng Trục, huyện Tuy Đức:

a) Diễn biến thiên tai: Từ ngày 28/7-06/8/2023, trên địa bàn tỉnh liên tục xuất hiện mưa vừa, mưa to, mưa rất to và kéo dài. Tổng lượng mưa đo được tại trạm Đăk Buk So gần khu vực thiên tai là 759,2mm. Riêng ngày 30/7/2023, lượng mưa rất lớn, đạt 213,2mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài; ngày 01/8/2023 trên địa bàn Bon Bu Krắc xã Quảng Trục, huyện Tuy Đức phát hiện vết nứt gãy, chiều dài đoạn nứt gãy khoảng 200 m

Những ngày tiếp theo các vết nứt tiếp tục mở rộng, kéo dài và xuất hiện thêm nhiều vết nứt xung quanh khu vực. Đến ngày 7/8/2023, diễn biến các vết nứt gãy hết sức phức tạp, tổng chiều dài các vết nứt khoảng 540m, các đường nứt trên địa bàn Bon Bu Krắc đã kéo dài đến Bon Bu Prăng 1A, cách chân đập thủy lợi Đắc Ké khoảng 300m; gây mất ổn định kết cấu hạ tầng giao thông, nhà cửa ảnh hưởng lớn đến hoạt động tham gia giao thông tại khu vực, an toàn tính mạng và tài sản các hộ dân xung quanh.

b) Phạm vi ảnh hưởng thiên tai: Phạm vi ảnh hưởng đến an toàn công trình hạ tầng giao thông, công trình thủy lợi Đắc Ké và tính mạng, tài sản của nhiều hộ dân xung quanh.

2. Các biện pháp ứng phó khẩn cấp và khắc phục hậu quả

- Tại các khu vực ảnh hưởng thiên tai thực hiện cấm các biển cảnh báo nguy hiểm, nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân không có phận sự vào khu vực cảnh báo nguy hiểm; di dời toàn bộ các hộ dân chịu ảnh hưởng; tổ chức trực ban tại công trình 24/24h; Quan trắc, theo dõi và đánh giá diễn biến thiên tai; sự dịch chuyển, nứt gãy hạng mục công trình; theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết, diễn biến thiên tai báo cáo kịp thời về UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh biết, chỉ đạo.

- Đối với khu vực công trình hồ chứa nước Đắc N'ting xã Quảng Sơn, huyện Đắc Glong: Thực hiện phương án ứng phó tình huống khẩn cấp đã được phê duyệt, đồng thời phải tính toán lại kịch bản vỡ đập, đường đi dòng nước ảnh hưởng đến hạ du tại thời điểm hiện tại; khảo sát, đưa ra các phương án thoát nước khỏi trượt, giảm thiểu tối đa sạt trượt đất tại khu vực vai phải công trình Hồ chứa nước Đắc N'TING; tính toán, có phương án hạ thấp mực nước hồ để giảm thiểu tối đa thiệt hại khi có sự cố công trình xảy ra; Khảo sát, tính toán thiết kế sửa chữa, khắc phục đảm bảo ổn định, an toàn cho công trình và hạ du.

- Đối với công trình đường Hồ Chí Minh tại Km1900+350, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa: Tổ chức phân luồng, phân làn giao thông, đảm bảo lưu thông và an toàn khi tham gia giao thông; xử lý dòng tụ thủy hình thành bên trái đường (theo hướng từ thành phố Gia Nghĩa đi tỉnh Đắc Lắc); có giải pháp phù hợp xử lý hạn chế tối đa nguồn nước mặt đổ về vị trí các vết nứt, sạt trượt; khảo sát xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp xử lý sửa chữa, khắc phục tuyến đường mang tính ổn định, lâu dài để đảm bảo lưu thông, không ách tắc.

- Đối với khu vực sạt trượt Bon Bu Krắc và Bon Bu Prăng 1A xã Quảng Trục, huyện Tuy Đức: có giải pháp phù hợp xử lý hạn chế tối đa nguồn nước đổ về vị trí các vết nứt, sạt trượt; xác định nguyên nhân gây sạt trượt, có các giải pháp xử lý phù hợp; về lâu dài, nghiên cứu, xem xét đề xuất bố trí tái định cư cho các hộ dân di dời.

3. Huy động nguồn lực: Thực hiện theo Luật Phòng, chống thiên tai; Điều 17, Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy

định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan

1. UBND các huyện: Đắk Glong, Tuy Đức và thành phố Gia Nghĩa: Chỉ đạo UBND các xã, phường có liên quan thực hiện cấm các biển cảnh báo nguy hiểm; thực hiện nghiêm cấm tổ chức, cá nhân không phạm sự vào khu vực cảnh báo nguy hiểm; thông báo và di dời toàn bộ các hộ dân xung quanh khu vực ảnh hưởng thiên tai; Chỉ đạo lực lượng công an, quân đội chủ động bố trí lực lượng, phương tiện thường trực 24/24h, sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố công trình xảy ra. Riêng UBND huyện Tuy Đức, thành phố Gia Nghĩa, về lâu dài cần khảo sát, nghiên cứu đề xuất phương án bố trí tái định cư cho các hộ dân ảnh hưởng.

2. Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình: Tổ chức trực ban tại công trình 24/24h để theo dõi diễn biến thiên tai, sự dịch chuyển, nứt gãy hạng mục công trình Hồ chứa nước Đắk N'Ting; Thực hiện tính toán lại kịch bản vỡ đập, đường đi dòng nước ảnh hưởng đến hạ du tại thời điểm hiện tại, cung cấp sớm cho địa phương để tổ chức thông báo, di dời đến nơi an toàn; tính toán và có phương án sớm hạ thấp mực nước hồ để giảm thiểu tối đa thiệt hại khi có sự cố công trình xảy ra; khẩn trương khảo sát, đưa ra các phương án giảm thiểu tối đa sạt trượt đất tại khu vực vai phải công trình Hồ chứa nước Đắk N'Ting; Khảo sát, tính toán thiết kế sửa chữa, khắc phục thiên tai đảm bảo ổn định, an toàn cho công trình và hạ du.

3. Công ty Thủy điện Mê Kông II, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh: Tổ chức trực ban 24/24h tại công trình, quan trắc theo dõi tình hình nguồn nước hồ chứa; thực hiện các phương án ứng phó tình huống khẩn cấp; có các giải pháp hạ thấp mực nước hồ chứa để đảm bảo dung tích phòng lũ, đề phòng Hồ chứa nước Đắk N'Ting có tình huống xấu xảy ra.

4. Công ty Cổ phần BOT và BT Đức Long Đắk Nông: Bố trí công nhân trực 24/24h, theo dõi diễn biến thiên tai, sự dịch chuyển, nứt gãy, sạt trượt công trình; thực hiện lắp dựng hàng rào chắn kiên cố 2 đoạn đầu nứt gãy, sạt trượt, nghiêm cấm tổ chức, cá nhân không phạm sự vào khu vực cảnh báo nguy hiểm; phối hợp lực lượng chức năng, chính quyền địa phương phân luồng, phân làn giao thông; Tổ chức khảo sát, xác định nguyên nhân, đề xuất phương án sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên tai

5. Sở Tài chính: Cân đối tham mưu bố trí nguồn lực để ứng phó khẩn cấp và khắc phục hậu quả thiên tai gây ra

6. Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh: Phối hợp với các đơn vị, địa phương trong việc theo dõi diễn biến thiên tai, tình hình triển khai thực hiện các giải pháp ứng phó thiên tai.

7. Các Sở, Ban, ngành, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh theo chức năng nhiệm vụ chủ động các phương án ứng phó khẩn cấp và khắc phục hậu quả thiên tai gây ra.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, ngành; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa; Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong; Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức, Giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi; Giám đốc Công ty Thủy điện Mê Kông II; Giám đốc Công ty Cổ phần BOT và BT Đức Long Đắk Nông; Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT (b/c);
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Đắk Nông;
- Lưu: VT, KT, NNTNMT.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Trọng Yên

